

Edificio n 1 - VIALE SANTA PANAGIA 131, 96100, SIRACUSA (SR)

[Torna a scelta edificio](#)

DATI ANAGRAFICI EDIFICIO SCOLASTICO

Codice Comune	SIRACUSA
Codice Provi	SR

AMBIENTE ED AREA SCOLASTICA

L' edificio scolastico in esame è inserito in un contesto ambientale privo di elementi di disturbo	NO
Vicinanza discariche	NO
Vicinanza di industrie inquinanti o di emissioni gassose	NO
Presenza di acque, canali o stagni inquinanti o stagnanti	NO
Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico	NO
Presenza di fonti di inquinamento acustico	NO
vicinanza di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche	NO
Vicinanza di cimiteri all'interno dell'area perimetrata nel vincolo cimiteriale	NO
Altro	SI
L'area di pertinenza dell'edificio scolastico è considerata sicura	NO
Accesso non dotato di piazzola adeguata	NO
Area non recintata	NO
Area tangente a percorsi di grande traffico	NO
Area tangente a transiti ferroviari	NO
Preesistenze industriali abbandonate	NO
Area collocata in zona urbana degradata	NO
Vicinanza di strutture industriali a rischio	NO
Altro	SI

NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2020/21

MACRO AMBITI FUNZIONALI PRESENTI

Spazi Didattici	Esiste
Auditorium/Aula Mag	
Mensa	Non Esiste
Palestra/Piscina	Esiste
Spazi Amministrativi	Esiste

CONSISTENZA AREA

Superficie totale dell'area scolastica mq	12.400,00
Superficie totale dell'area libera mq	-
Volume lordo dell'edificio scolastico mc	40.103,00
L'edificio è articolato in numero di piani	3